

CHIARIMENTI OPERATIVI SULLE **RICHIESTE DI INCENTIVO DEL CONTO TERMICO**


L'ENERGIA DEL PRESENTE

WEBINAR FIRE ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL GSE

30 APRILE 2020

Il Conto Termico

- **Contributo a fondo perduto** per l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili presso **edifici** di **cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni**;
- dotazione annua pari a **900 milioni €**;
- dotazione annua per le PA pari a **200 milioni €**.



Incentivi impegnati (in milioni di €)



Ammontare cumulato pari a 893 milioni di euro:

- **233 milioni di € per PA;**
- **660 milioni di € per privati.**

Interventi incentivabili per Pubbliche Amministrazioni



Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi **durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.**

Interventi incentivabili per imprese e privati cittadini

- POMPE DI CALORE (2.A)
- CALDAIE E STUFE A BIOMASSE (2.B)
- SOLARE TERMICO (2.C)
- SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE (2.D)
- IMPIANTI IBRIDI A POMPA DI CALORE (2.E)

Tutti gli interventi devono essere:

- **realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione**;
- correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.


Iter semplificato per interventi relativi ad apparecchi di piccola taglia (generatori ≤ 35 kW e sistemi solari ≤ 50 m^2) nel caso di installazione di componenti contenuti nel **Catalogo degli apparecchi domestici**, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.



Contatore del Conto Termico

Richieste pervenute

Dati aggiornati al 1° aprile 2020



Ammesse

In Lavorazione

Non Ammesse

317.655

Chiarimenti operativi - gennaio 2020

Analisi sulle motivazioni di diniego delle istanze presentate al GSE tra gennaio 2018 e giugno 2019.

Obiettivi:

- fornire supporto per ridurre gli elementi ostativi all'accesso al CT;
- porre le basi per future revisioni delle Regole Applicative;
- proporre un valido strumento per individuare eventuali novità normative da introdurre nel meccanismo.




Ambito di applicazione



136.909

Richieste accolte



6.514

Richieste respinte


1. **Analisi di primo livello**, sulle richieste respinte, per individuare gli interventi maggiormente interessati;
2. **analisi per tipologia di intervento**, sulle categorie più impattate da provvedimenti di diniego;
3. **analisi riaggregata**, per individuare motivi trasversali di diniego.

Analisi di primo livello



987

Installazione di collettori **solari termici** fino a 2.500 m^2



3.374

Sostituzione di impianti di climatizzazione con **generatori a biomassa** fino a 2.000 kW

866

Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a **pompa di calore** fino a 2.000 kW

Analisi per tipologia di intervento
Solare termico (2.C)



CAUSE DI DINIEGO		
DIFFORMITÀ BONIFICO	330	33,4 %
DOCUMENTI MANCANTI	295	29,9 %
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO	148	15,0 %
PRATICA DUPLICATA	128	13,0 %
PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE DEI 90 GIORNI	67	6,8 %
ANNULLAMENTO PRATICA DA PARTE DEL RICHIEDENTE	44	4,5 %
DIFFORMITÀ SUI CONTRATTI DELLE ESCO	44	4,5 %
INCONGRUENZA DEI DATI DEL PORTALE CON LA DOCUMENTAZIONE	37	3,7 %
RICHIESTA PRESENTATA OLTRE I 60 GIORNI DALLA FINE DEI LAVORI	14	1,4 %
DIFFORMITÀ RIGUARDANTI IL MANDATO ALL'INCASSO	9	0,9 %
FATTURA NON RICONDUCIBILE AL SR	7	0,7 %
INTERVENTO PRIMA DI 1 ANNO DALL'INTERVENTO PRECEDENTE	7	0,7 %
EDIFICIO NON IDONEO	5	0,5 %
MANCATO RISPETTO DELLA QUOTA D'OBBLIGO	2	0,2 %


80% circa dei dinieghi

22% circa delle pratiche in cui è presente una ESCo

NB: la somma dei contributi è maggiore delle istanze esaminate, in quanto un provvedimento può presentare più motivazioni di diniego.

Analisi per tipologia di intervento
Solare termico (2.C) – Difformità bonifico






La **spesa** dell'intervento deve essere **sostenuta interamente dal Soggetto Responsabile**

Nel **mandato irrevocabile all'incasso,** gli importi sui bonifici devono coincidere con la differenza tra spesa fatturata e incentivo previsto

11%

Ricevuta di versamento riferita alle norme per **detrazioni fiscali, non cumulabili col CT**

Analisi per tipologia di intervento
Solare termico (2.C) – Documenti mancanti



Il bonifico deve risultare **eseguito** e inviato **su carta intestata**

Documentazione fotografica **carente** (e.g. assenza foto targhe o vista d'insieme dell'impianto installato)

Il certificato *Solar Keymark*, **leggibile e in corso di validità**, deve recare gli **allegati** ed essere **riferito al modello installato**

Analisi per tipologia di intervento
Solare termico (2.C) – Dimensionamento dell'impianto

Guida sui criteri di corretto dimensionamento degli impianti solari termici per la produzione di ACS nel settore civile.

Per approfondire elementi tecnico-normativi rilevanti per la corretta impostazione delle istanze.

Consultabile nella specifica sezione del sito internet del GSE.



Analisi per tipologia di intervento
Caldaie e stufe a biomassa (2.B)




CAUSE DINIEGO		
DOCUMENTI MANCANTI	1.231	28,3 %
NUOVE UTENZE O SOVRADIMENSIONAMENTO NON GIUSTIFICATO	918	21,1 %
DIFFORMITÀ BONIFICO	638	14,7 %
DIFFORMITÀ SMALTIMENTO	366	8,4 %
GENERATORE PRE-INTERVENTO NON INSTALLATO	283	6,5 %
PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE DEI 90 GIORNI	242	5,6 %
PRATICA DUPLICATA	213	4,9 %
DIFFORMITÀ RIGUARDANTI IL MANDATO ALL'INCASSO	105	2,4 %
DIFFORMITÀ SUL SISTEMA DI ACCUMULO	101	2,3 %
INCONGRUENZA FRA I DATI SUL PORTALE E LA DOCUMENTAZIONE	83	1,9 %
ANNULLAMENTO PRATICA DAL PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	49	1,1 %
INTERVENTO PRIMA DI 1 ANNO DALL'INTERVENTO PRECEDENTE	28	0,6 %
FATTURA NON RICONDUCIBILE AL SR	26	0,6 %
DIFFORMITÀ DEL CONTRATTO ESCO	25	0,6 %
GENERATORE NON SOSTITUIBILE	24	0,6 %
RICHIESTA OLTRE 60 GIORNI DALLA FINE LAVORI	22	0,5 %

73% circa dei dinieghi

69% circa delle pratiche in cui è presente una ESCo

Analisi per tipologia di intervento
Caldaie e stufe a biomassa (2.B) – Documenti mancanti


Il certificato, previsto dal DM 186/2017, deve essere **leggibile, in corso di validità e riferito al modello installato**



Mancato invio, invio delle sole disposizioni oppure importi non coincidenti

Documentazione fotografica **carente** (e.g. assenza foto targhe o vista dall'alto del generatore installato)

Analisi per tipologia di intervento
Caldaie e stufe a biomassa (2.B) – Difformità bonifico



Nel **mandato irrevocabile all'incasso,** gli importi sui bonifici devono coincidere con la differenza tra spesa fatturata e incentivo previsto

Modello di bonifico riferito alle norme per **detrazioni fiscali, non cumulabili col CT**

La **spesa** dell'intervento deve essere **sostenuta interamente dal SR**

Analisi per tipologia di intervento
Pompe di calore (2.A)




CAUSE DINIEGO		
DOCUMENTI MANCANTI	362	31,2 %
DIFFORMITÀ SMALTIMENTO	177	15,3 %
DIFFORMITÀ BONIFICO	148	12,8 %
GENERATORE PRE-INTERVENTO NON INSTALLATO	90	7,8 %
NUOVE UTENZE O SOVRADIMENSIONAMENTO NON GIUSTIFICATO	87	7,5 %
PRATICA DUPLICATA	59	5,1 %
PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE DEI 90 GIORNI	57	4,9 %
INCONGRUENZA FRA I DATI SUL PORTALE E LA DOCUMENTAZIONE	42	3,6 %
GENERATORE NON SOSTITUIBILE	35	3,0 %
ANNULLAMENTO PRATICA DAL PARTE DEL SR	29	2,5 %
RICHIESTA OLTRE 60 GIORNI DALLA FINE LAVORI	17	1,5 %
INTERVENTO PRIMA DI 1 ANNO DALL'INTERVENTO PRECEDENTE	16	1,4 %
MANCATA SOSTITUZIONE ARIA-ARIA	16	1,4 %
DIFFORMITÀ SUL MANDATO ALL'INCASSO	9	0,8 %
DIFFORMITÀ DEL CONTRATTO ESCO	7	0,6 %
FATTURA NON RICONDUCIBILE AL SR	6	0,5 %
SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE CALORE	2	0,2 %

67% circa dei dinieghi

78% circa delle pratiche in cui è presente una ESCo

Analisi per tipologia di intervento
Pompe di calore (2.A) – Documenti mancanti


Mancato invio, invio delle sole disposizioni oppure importi non coincidenti



Certificato **non allegato, parziale o riferito ad altro modello**

Documentazione fotografica **carente** (e.g. assenza foto targhe o vista d'insieme del generatore installato)

Analisi per tipologia di intervento
Pompe di calore (2.A) – Difformità smaltimento



Certificato smaltimento deve essere **firmato e timbrato dal centro di raccolta**

Documentazione fotografica **carente**
(e.g. non si evince smantellamento del vecchio impianto, oppure il vecchio generatore è mostrato già smantellato o assente)

Assenza o incongruenza del certificato (autocertificazione SR o non riconducibile al modello esatto)

Analisi per tipologia di intervento
Altri interventi (diversi da 2.A, 2.B e 2.C)



PRINCIPALI CAUSE DI DINIEGO	
1.C – CALDAIE A CONDENSAZIONE	RICHIESTA OLTRE 60 GIORNI DALLA FINE LAVORI
2.D – SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE	DOCUMENTI MANCANTI, PRINCIPALMENTE FOTO (ASSENZA TARGHE, ASSENZA GENERATORE, NO SMALTIMENTO)
2.E – IMPIANTI IBRIDI A POMPA DI CALORE	DOCUMENTI MANCANTI, PRINCIPALMENTE FOTO (ASSENZA TARGHE, ASSENZA GENERATORE, NO SMALTIMENTO)
1.F – SISTEMI EFFICIENTI DI ILLUMINAZIONE	DOCUMENTI MANCANTI, PRINCIPALMENTE TECNICI (ASSENZA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON I RELATIVI CALCOLI ILLUMINOTECNICI)
1.A – COIBENTAZIONE	DOCUMENTI MANCANTI, PRINCIPALMENTE TECNICI (ASSENZA DIAGNOSI ENERGETICA, ASSENZA STRATIGRAFIE E ANALISI PONTI TERMICI)
1.B – INFISSI	DOCUMENTI MANCANTI, PRINCIPALMENTE TECNICI (ASSENZA DIAGNOSI ENERGETICA, ASSENZA O INCONGRUENZA CALCOLO TRASMITTANZA)
1.E – nZEB «EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO»	EDIFICIO ANTE OPERAM NON IDONEO, IN QUANTO STRUTTURE TEMPORANEE E TENSOSTRUTTURE NON POSSONO ESSERE ASSIMILATE AL CONCETTO DI EDIFICIO, DEFINITO DAL DPR 412/1993. SI RISCONTRA ANCHE UN CASO DI DINIEGO IN QUANTO L'nZEB POST OPERAM È A TUTTI GLI EFFETTI UNA NUOVA EDIFICAZIONE, SENZA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ORIGINARIO.

Analisi riaggregata e conclusioni




32%

effettivo ***smaltimento del generatore sostituito*** (foto carenti o certificati difformi)

33%

Molto più frequente




22%

Variazione utenze rispetto all'impianto sostituito, che costituisce **nuova installazione**, oppure **sovradimensionamento ingiustificato**

Analisi riaggregata e conclusioni
Effettiva sostituzione dell'impianto *ante operam*



Elevata casistica in cui **non si evince effettivo smaltimento del generatore sostituito**



Scelta di un impianto non sostituibile, o perché **non finalizzato alla climatizzazione invernale** (climatizzatori) o perché **non rispetta requisiti** (impianti fissi e con P > 5 kW)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

L'ENERGIA DEL PRESENTE

Ottavio Retico
Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese, Direzione Promozione dello Sviluppo Sostenibile, GSE
supportoimprese@gse.it

www.gse.it/supporto